

令和7年度通学路危険箇所一覧

令和8年3月1日現在

番号	学校名	路線番号	通学路の危険・要注意箇所（住所）	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	通学路として利用している児童数（人）	要望内容	事業主体	対策状況（令和8年3月1日現在） （実施済/実施予定/実施中/対策不可）	対策状況説明
1	今市小学校	市道今1004市道今43093	日光市平ヶ崎170-2付近交差点	和泉方面からの通学児童は当該交差点を右折して道路を横断しているが、横断歩道がなく、また一時停止をしない車両などがあり、危険である。 <u>横断歩道を設置してほしい。</u>	8	横断歩道設置	今市警察署	対策不可	現状では設置基準を満たさないため通学路の変更等を検討して欲しい。
2		会津西街道	日光市今市1345-2付近	道路が狭く、木が生い茂って見通しが悪い。 <u>道幅を広げることができればお願いしたい。また、木の枝が道路に伸びてきているので剪定をお願いしたい。</u>	64	道路幅	日光市	対策不可	道路幅は困難であり現在の道路形状となっている。通学路としては市道2066号線の方へ迂回してほしい。歩行空間の確保及び交通規制がされているので通学路の経路について指導をお願いしたい。
						剪定	日光市	対応不可	民地からの樹木の越境は確認できたが、車両の道路通行に支障はないと考えられる。地元自治会等により地権者に伐採を依頼するようお願いしたい。
3	今市第二小学校	市道今53043	日光市今市1371付近	用水路沿いに設置されている <u>網フェンスが劣化しているため修繕をお願いしたい。</u>	74	網フェンス修繕	日光市	対応不可	フェンス中央部が撓んでいたが基礎及び支柱の状態は健全であるため経過観察としたい。
4		今市第二小学校前歩道橋	日光市瀬川225-2付近	歩道橋が古くなり、かなり錆が出ている。 <u>錆を取り、ペンキを塗りなおしてほしい。</u>	86	歩道橋修繕	栃木県	実施予定	令和7年度の点検業務委託における結果に基づき、令和8年度に補修設計、令和9年度に横断歩道補修工事を行う。
5		市道今33573	日光市今市1354-1付近交差点	一時停止しないで出てくる車があるので危険。 <u>一時停止表示をもっと目立つものにするか、路面に大きく表示してほしい。</u>	6	安全対策	今市警察署	実施中	適宜、パトロールを実施している。
6		会津西街道	日光市今市1402付近	横断歩道で車が停止してくれないので危険。 <u>路面標示で横断歩道を強調してほしい。また登校時にパトロールしてほしい。</u>	8	安全対策 パトロール	今市警察署	実施中	適宜、パトロールを実施している。
7		市道今43261	日光市吉沢586-27付近	ややS字カーブ状になっており、見通しが悪い。東からの通行車両がスピードを出して通行することが多く、交差点で一時停止の表示がないため、スピードが緩められることがなく、危険である。 <u>一時停止と減速を促す表示の設置と、歩道を示す白線の表示などをお願いしたい。</u>	23	安全対策	今市警察署	実施済み	令和8年2月に道路標示更新工事を実施した。
						安全対策	日光市	実施予定	令和8年度中に外側線の引き直しを実施予定である。
8		一般国道121号線	日光市今市40-6付近	当該箇所は新道と旧道の2路線にまたがる押しボタン式信号機の横断歩道が設置されているが、朝方の通勤時間帯は交通量が多く、信号無視する車両が見受けられることから、地域の育成会が市や警察署に以前から相談していると聞いている。 <u>予告信号を設置するなど、この先に信号機があることが運転手にわかるようにしてもらいたい。また、信号機の視認性向上のため枝を剪定してもらいたい。</u>	83	予告信号機設置	今市警察署	実施済み	管理者である日光東照宮に杉並木のこさ切りを依頼済み。
9	今市第三小学校	市道今33124	日光市今市1017-4付近から日光市今市895-2付近まで	交通量が多い割に道幅が狭く、路側帯をはみ出して通行する車も多く、登校する児童のすぐそばを車が通り過ぎることがあり危険である。昨年度、危険箇所調査し回答をいただいているが、登校時間に常時警察にパトロールしていただけたとは限らず、学校での交通指導などソフト面だけの対応では安全が確保されるとは言いがたい。地域の保護者からも心配の声が継続してあがっている。 <u>歩行者の安全を確保できるよう、ガードレールの設置またはグリーンベルトの設置をお願いしたい。また、減速や注意喚起を促す表示の設置をお願いしたい。</u>	83	安全対策	日光市	対応不可	道路幅員を鑑みるとガードレールを設置することは困難であり、路面標示については通学路注意の表示が既に設置されているため。
10		市道今33443	日光市今市本町16-1付近	横断歩道を渡った直ぐの歩道にゴミステーションがあり、特にゴミ収集日にはゴミが歩道を塞ぎ、児童らが車道脇にまで出ながら通行することがあり危険である。 <u>ゴミステーションの場所移動、またはガードレールを設置し直し、市役所駐車場の一部をゴミステーションとして使用させるなど歩行者保護を実施してほしい。</u>	80	ゴミステーション移動	日光市	実施済み	ゴミステーションを管理している自治会に情報提供し、対策の実施や検討を依頼済み。
						安全対策	日光市	対応不可	歩道は整備されているため、歩行者の妨げにならないようにごみステーションの移動等を検討願いたい。

令和7年度通学路危険箇所一覧

令和8年3月1日現在

番号	学校名	路線番号	通学路の危険・要注意箇所（住所）	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	通学路として利用している児童数（人）	要望内容	事業主体	対策状況（令和8年3月1日現在） （実施済/実施予定/実施中/対策不可）	対策状況説明
11	今市第三小学校	市道今1003	日光市今市本町20-2付近	児童登校の時間帯（7:40～8:00頃）にスピードを出している車が多く、危険である。今年度は横断中の児童との接触未遂案件もあった。 <u>注意喚起の表示及びパトロール活動を強化していただきたい。</u>	89	安全対策	日光市	対応不可	歩道は整備されており、信号機及び停止線も設置されていることから、注意喚起表示の設置は困難である。パトロール等において対応願いたい。
						パトロール	今市警察署	実施中	適宜、パトロールを実施している。
12	落合東小学校	市道今44131	日光市文挾町193-5付近	横断歩道前の道路標示が、両車線とも薄くなっているため、視認性が悪く危険である。 <u>路面表示を修繕してほしい。</u>	29	路面標示修繕	日光市	実施済	路面標示の修繕を実施済み。
13		主要地方道宇都宮今市線	日光市文挾町2-2付近	道路標示が、両車線とも薄くなっているため、視認性が悪く危険である。 <u>路面表示を修繕してほしい。</u>	5	路面標示修繕	栃木県	実施予定	令和8年3月に統合業務委託にて区画線を設置する。
14	落合東小学校	市道今2048	日光市文挾町364-3付近	道路標示が、両車線とも薄くなっているため、視認性が悪い、また、道幅が狭くカーブしているため見通しが悪く、危険である。 <u>路面表示の修繕、横断歩道の設置をしてほしい。</u>	17	横断歩道設置	今市警察署	対策不可	横断歩道設置値要件を満たさないため設置できない。
						路面標示修繕	日光市	実施予定	令和8年度中に路面標示の修繕を実施予定。
15	落合西小学校	市道今1016	日光市長畑635-1付近	歩道が狭いので、 <u>歩道を広げてほしい。</u>	8	歩道拡幅	日光市	対策不可	道路用地取得に時間を要するため、早急な道路拡幅は困難な状況であり、立哨指導での対応をお願いしたい。
16		市道今1016	日光市明神266-3付近	歩道頭上に木が生い茂っているため、大小枝の落下があり、危険である。 <u>枝の伐採をしてほしい。</u>	42	枝の伐採	日光市	実施済	樹木の剪定を実施済み。
17	大桑小学校	一般国道121号線	日光市大桑町1352付近	横断歩道手前がカーブした杉並木街道のため、ドライバーから横断者を発見しにくく、また横断者からも走行してくる車が見えにくいことから危険である。 <u>信号機（押ボタン式）を設置してほしい。</u>	1	信号機設置	今市警察署	対策不可	信号機設置要件を満たさないため、設置できない。
18	轟小学校	一般国道461号	日光市轟303-1付近から 日光市轟717-1付近まで	当該箇所は、館坂と呼ばれる坂道で、木が生い茂っているため暗く、冬は凍結する危険もある。交通量も多く、道もカーブしているため、危険である。 <u>注意喚起する看板の更新や、周囲の木を伐採してほしい。</u>	4	安全対策・木の伐採	栃木県	実施済	冬期にスリップ注意看板、それ以外の時期ではスピード抑制のための注意喚起看板を設置した。樹木については歩道の建築限界を侵している支障枝を剪定済み。
19	大沢小学校	市道今36002	日光市大沢町671-2付近	歩道が途中で切れており、危険である。途切れている箇所について、 <u>歩道を整備してほしい。あるいは通行車両の視認性向上のため街灯を設置してほしい。</u>	8	歩道整備	日光市	対応不可	道路用地取得に時間を要するため、早急な道路拡幅は困難な状況であり、立哨指導での対応をお願いしたい。
20		一般国道119号市道今46316	日光市大沢町176-5付近	当該箇所は国道と市道が交わる交差点であり、交差点を通行する車両と通学児童が接触する恐れがあることから、 <u>通学児童注意などの表示やパトロール活動などの安全対策をしてほしい。</u>	10	パトロール	今市警察署	実施中	適宜、パトロールを実施している。
						安全対策	日光市	実施済	令和7年11月に停止市道線を設置済み。
21		市道今46316市道今36315	日光市大沢町25-3付近	朝の通学時は通行量が多く、スピードを出す車もあり危険である。 <u>交通取締を実施してほしい。</u>	10	交通取締	今市警察署	実施中	適宜、パトロールを実施している。
22	市道今36139	日光市木和田島1805-4付近	路肩が崩れかかっており、また降水時には水や土砂が流れ込み危険である。 <u>土砂を遮断するための施工を実施してほしい。</u>	20	路肩補修	日光市	実施済	令和7年12月に路肩の堆積土を撤去済み。	
23	市道今36124	日光市木和田島1712付近	八日市西アンダーの照明が暗く、見渡しが良くなく危険である。また、降水時、水の量が多く危険である。 安全対策のため、 <u>八日市西アンダーの照明数を増やしてほしい。また、降水時の安全対策を実施してほしい。</u>	15	安全対策	日光市	対応不可	照明については一般的なアンダーパスと同程度の箇所数が設置されているため増設は困難である。冠水に関する対策としては日常的に点検を実施し必要に応じ側溝内の清掃を実施していく。	

令和7年度通学路危険箇所一覧

令和8年3月1日現在

番号	学校名	路線番号	通学路の危険・要注意箇所（住所）	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	通学路として利用している児童数（人）	要望内容	事業主体	対策状況（令和8年3月1日現在） （実施済/実施予定/実施中/対策不可）	対策状況説明
24		市道今46193	日光市森友1659-7付近	歩道がない上に道幅もかなり狭い。登校時、住宅地からスピードを落とさずに進入してくる車両があり、児童と接触しそうな事案が発生している。また、登校時間は送迎の車両通行もあり、車両の通行量が多い。 <u>道路を拡幅し、歩道を整備してほしい。整備にあたっては、車道と歩道を緑石やガードレールで分離してほしい。住宅地からの合流地点に一時停止線と標識を設置してほしい。</u>	96	歩道整備	日光市	対応不可	道路用地取得に時間を要するため、早急な道路拡幅は困難な状況であるため、立哨指導での対応をお願いしたい。
						安全対策	日光市	実施予定	令和8年度中に停止市道線を設置予定。
25	大室小学校	主要地方道今市氏家線	日光市荊沢598-19付近	交通量が多く、坂道のため今市中学校側からはスピードが出ている車が多い。また、工事車両の出入りが多く、危険である。 <u>注意喚起のための看板の設置や近隣学校と情報共有や注意の呼びかけなどの安全対策をしてほしい。</u>	2	安全対策	今市警察署	実施済み	令和8年1月に道路標示を更新済み。
26		市道今2037	日光市森友1325-1付近	林内を通行するため暗く、倒れそうな樹木があり危険。また、投棄物が放置されており危険である。 <u>樹木の伐採と不法投棄の撤去を実施してほしい。</u>	26	樹木の伐採	日光市	対応不可	樹木の伐採については地権者に対し必要に応じて指導を行う。
						不法投棄対策	日光市	実施済み	自治会に情報提供し、対策の実施や検討について協力依頼済み。
27	猪倉小学校	市道今2043	日光市猪倉674-1付近	横断歩道（信号なし）の白線が薄くなっている。 <u>路面標示を修繕してほしい。</u>	8	路面標示修繕	今市警察署	実施済み	令和8年1月に道路標示を更新済み。
						路面標示修繕	日光市	実施済	令和7年12月に停止市道線を設置済み。
28	小林小学校	主要地方道今市氏家線	日光市塩野室町826付近	道路幅が狭く交通量が多い場所であり、ダンプカー等の大型車も通行する箇所である。 <u>歩道がなく、危険である。歩道整備を含め、安全対策を図ってほしい。</u>	3	歩道設置	栃木県	実施中	令和7年から用地取得中で、令和14年度に歩道整備予定。
29		市道日32149	日光市山内2388-3付近 山内歩道橋	歩道橋に腐食部分があり、路面に穴が開いており危険である。また、美術館側は樹木の枝が伸び、暗く通行の妨げになっている。 <u>歩道橋の修繕と樹木の伐採をしてほしい。</u>	4	歩道橋修繕	日光市	対応不可	歩道橋修繕に関しては橋梁定期点検の結果を基に修繕について検討していく。
						樹木伐採	日光市	実施済	令和7年8月に樹木伐採済み。
30	日光小学校	県道日光今市線	日光市山内2384付近	ガードレールが歩道側に曲がっていて通行するのに危険である。下校時は、観光客も多く人通りがあるので児童が歩きにくい。 <u>ガードレールを修繕してほしい。</u>	4	ガードレール修繕	栃木県	実施済	修繕済み。
31		一般国道119号線 日光停車場線 市道日34035	日光市相生町9-6付近 十字路交差点	道路脇から草木が伸び歩行の妨げとなり、車両からの視認性が悪くなり、危険である。 <u>除草作業をしてほしい。</u>	8	除草作業	栃木県	実施済	除草対応済み。
32		主要地方道鹿沼日光線	日光市東和町138-3付近から 日光市若杉町1109-3まで	当該箇所は道幅の狭い歩道がない県道で、カーブで見通しが悪い箇所もあり、危険である <u>歩道整備をしてほしい。</u>	3	歩道整備	栃木県	実施予定	現在、公図公簿調査を実施済みであり、歩道整備のあり方について検討している。令和14年度に実施予定。
33	中宮祠小学校	市道日31063	日光市中宮祠2478付近	アスファルト舗装が壊れている箇所が多く、急な坂道で、児童がつまずきやすく、危険である。 <u>アスファルト舗装を修繕してほしい。</u>	10	路面修繕	日光市	実施予定	令和8年度から令和10年までの3年計画で全線補修予定。

令和7年度通学路危険箇所一覧

令和8年3月1日現在

番号	学校名	路線番号	通学路の危険・要注意箇所（住所）	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	通学路として利用している児童数（人）	要望内容	事業主体	対策状況（令和8年3月1日現在） （実施済/実施予定/実施中/対策不可）	対策状況説明
34		市道藤33061、1003	日光市鬼怒川温泉大原2-5付近	白線や横断歩道が薄くなり、視認性が悪く危険である。路面表示を修繕してほしい。	50	道路標示修繕	今市警察署	実施済み	道路表示更新済み。
							日光市	実施済み	合同点検時に修繕済みであることを確認
35	下原小学校	市道藤1008	日光市高德611-2付近	街路樹の枝の伸び、雑草も繁茂しているため、視認性が悪く危険である。剪定と除草をしてほしい。	7	剪定、除草作業	日光市	実施済	秋季に除草作業を実施済み。
36		市道藤2001	日光市小佐越181付近	吊り橋の床板が欠けていて、雑草が繁茂し、落ち葉も溜まっており危険である。吊り橋の床板を修繕と、雑草や落ち葉を除去してほしい。	8	吊り橋修繕 除草、落葉除去作業	日光市	実施済	吊り橋の床板は欠けのあるものを修繕済み。