

耐震診断結果等一覧表(中学校)

令和3年3月31日 現在

No.	学校名	棟	建築年月	耐震診断結果		補強後 構造耐震 指標 (Is値)	備考
				簡易一次 構造耐震 指標 (Is値)	二次 構造耐震 指標 (Is値)		
1	今市中	管理・普通教室棟(北側)	S60.7	—	—	—	新耐震基準のため耐震化不要
		特別教室棟(南側)	S60.7	—	—	—	
		体育館	S62.2	—	—	—	
		武道場	H25.3	—	—	—	
2	東原中	普通・管理・特別教室棟	S58.8	—	—	—	新耐震基準のため耐震化不要
		特別教室棟	S58.8	—	—	—	
		体育館	S58.12	—	—	—	
		武道場	H15.9	—	—	—	
3	落合中	普通・管理・特別教室棟	H3.8	—	—	—	新耐震基準のため耐震化不要
		体育館	H5.10	—	—	—	
4	豊岡中	普通・管理・特別教室棟	H1.8	—	—	—	新耐震基準のため耐震化不要
		体育館	H2.3	—	—	—	
5	大沢中	普通・管理・特別教室棟	S62.8	—	—	—	新耐震基準のため耐震化不要
		体育館	H1.3	—	—	—	
6	小林中	普通・管理・特別教室棟	H4.2	—	—	—	新耐震基準のため耐震化不要
		体育館	H6.2	—	—	—	
7	日光中	管理教室棟(西側)	S45.3	0.29	0.29	0.72	H22 耐震化済
		管理教室棟(東側)	S45.3	0.33	0.51	0.73	
		体育館	S46.2	0.25	0.19	0.91	
8	中宮祠中	※管理教室棟	S42.3	0.63	0.62	0.72	H24 耐震化済
		体育館	S47.3	0.99	0.58	0.84	
9	東中	管理棟(西側)	S61.7	—	—	—	新耐震基準のため耐震化不要
		教室棟(南側)	S61.7	—	—	—	
		管理教室棟(東側)	S61.7	—	—	—	
		教室棟(中央)	S61.7	—	—	—	
		教室棟(北側)	S61.7	—	—	—	
		体育館	H8.2	—	—	—	
10	小来川中	※管理教室棟	S50.3	0.26	0.42	0.74	H21 耐震化済
		教室棟	H5.8	—	—	—	新耐震基準のため耐震化不要
		※体育館	S51.11	0.51	0.16	1.21	H21 耐震化済
11	藤原中	普通・特別教室棟	H22.12	—	—	—	H22 改築
		体育館	S40.3	0.35	0.22	0.82	H20 耐震化済
12	三依中	※管理・特別教室棟	S50.12	0.47	0.48	0.77	H27 耐震化済
		※体育館	R3.3	—	—	—	新耐震基準のため耐震化不要
13	栗山中	※管理・普通教室棟(北棟)	H17.3	—	—	—	新耐震基準のため耐震化不要
14	湯西川中	※普通教室	H18.3	—	—	—	新耐震基準のため耐震化不要
		体育館	S60.11	—	—	—	
15	足尾中	教室棟	H3.8	—	—	—	新耐震基準のため耐震化不要
		体育館	H5.3	—	—	—	

※小中学校併設校