

**建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する法第9条の規定に基づく公表
(耐震診断結果の公表)**

【ホテル・旅館】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	あさやホテル(八番館)	日光市鬼怒川温泉滝813番地	ホテル	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」(2001年版)、(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」及び「第三次診断法」(1997年版)	Is/Iso= 1.01	$C_{TU} \cdot S_D = 0.48$	耐震改修	実施済	
2	鬼怒川温泉ホテル(C棟)	日光市鬼怒川温泉滝545番地	ホテル	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第三次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.02	$C_{TU} \cdot S_D = 0.43$	耐震改修	実施済	
3	鬼怒川観光ホテル	日光市鬼怒川温泉滝359番地2	旅館	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.02	$C_{TU} \cdot S_D = 0.61$	耐震改修	実施済	
4	鬼怒川御苑(一番館)	日光市藤原1-1	旅館	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.00	$C_{TU} \cdot S_D = 0.61$	耐震改修	実施済	
5	鬼怒川御苑(二番館)	日光市藤原字竹ノ沢1番地1	旅館	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」(2001年版)、(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」及び「第三次診断法」(1997年版)	Is/Iso= 1.01	$C_{TU} \cdot S_D = 0.26$	耐震改修	実施済	
6	きぬ川ホテル三日月(つばき亭)	日光市鬼怒川温泉大原1400	ホテル	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」(2001年版)、(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」及び「第三次診断法」(1997年版)	Is/Iso= 1.00	$C_{TU} \cdot S_D = 0.48$	耐震改修	実施済	平成30年3月30日名称変更
7	リブマックスリゾート川治(旧 源泉の宿 らんりょう)	日光市川治温泉川治11	旅館	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 0.34	$C_{TU} \cdot S_D = 0.21$	耐震改修	未定	平成30年5月16日名称変更

【病院・診療所】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	足尾双愛病院	日光市足尾町砂畑4147-2	病院	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 0.76	$C_{TU} \cdot S_D = 0.47$	耐震改修	未定	

【危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	古河電気工業(製糸工場)	日光市清滝町500番地	工場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is = 0.88	q = 1.19	耐震改修	実施済	
2	古河電気工業(線棒工場)	日光市清滝町500番地	工場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is = 0.78	q = 1.16	耐震改修	実施済	
3	UACJ(株)生産本部日光事業所(旧管棟)	日光市清滝桜ヶ丘町1番地	工場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is = 3.49	q = 13.99	耐震改修	実施済	
4	UACJ(株)生産本部日光事業所(HOT検査棟)	日光市清滝桜ヶ丘町1番地	工場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is = 0.68	q = 2.71	耐震改修	実施済	

【集会場・公会堂】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	日光総合会館	日光市安川町2番47号	公会堂	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 0.86	$C_{TU} \cdot S_D = 0.70$	解体	未定	用途指標U=1.25として診断

【学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校)】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	今市第三小学校	日光市今市本町18番地1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.02	$C_{TU} \cdot S_D = 0.77$			耐震性あり
2	大桑小学校	日光市大桑179番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.07	$C_{TU} \cdot S_D = 0.79$	耐震改修	実施済	
3	日光小学校	日光市萩垣面2390番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.04	$C_{TU} \cdot S_D = 0.76$	耐震改修	実施済	

**建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する法第9条の規定に基づく公表
(耐震診断結果の公表)**

附表 耐震診断の評価と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性		
	I	II	III
(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」	$I_s < 0.3$ 又は $q < 0.5$	左右以外の場合	$0.6 \leq I_s$ かつ $1.0 \leq q$
(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」及び「第三次診断」	$I_s/I_{so} < 0.5$ 又は $C_{TU} \cdot S_D < 0.15 \cdot Z \cdot G \cdot U$	左右以外の場合	$1.0 \leq I_s/I_{so}$ かつ $0.3 \cdot Z \cdot G \cdot U \leq C_{TU} \cdot S_D$
(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第二次診断法」及び「第三次診断」	$I_s/I_{so} < 0.5$ 又は $C_{TU} \cdot S_D < 0.125 \cdot Z \cdot G \cdot U$	左右以外の場合	$1.0 \leq I_s/I_{so}$ かつ $0.25 \cdot Z \cdot G \cdot U \leq C_{TU} \cdot S_D$

I. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

II. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

III. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

(※) 震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。

用語の説明		
I_s	構造耐震指標	地震に対する建物の強度や靱性(粘り強さ)を示す指標で、数値が大きいほど耐震性が高い。
I_{so}	構造耐震判断指標	I_s と値を比較する値であり、耐震補強設計の際の目標値となる。 $I_s/I_{so} = 1.0$ 以上であれば、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
Z	地域指標	その地域の地震活動や想定する地震動の強さによる補正係数(栃木県は $Z=1.0$)
G	地盤指標	表層地盤の増幅特性、地形効果、地盤と建物の相互作用による補正係数(備考欄に表記なき場合は $G=1.0$)
U	用途指標	建物の用途などによる補正係数(備考欄に表記なき場合は $U=1.0$)
R_t	振動特性係数	固有周期と地盤の振動特定による低減係数。周期が長く、地盤が硬いほど小さくなる。
q	保有水平耐力指標	地震や風などの水平力に対して、当該建物が耐えることができる強さをあらわした指標。おもに鉄骨造の建物に用いる。
SD	形状指標	建物の平面・断面形状の複雑さをあらわした指標。建物の形状が複雑であったり、耐震壁の配置バランスが悪いと低くなる。
CT	累積強度指標	建物の強さを表す指標。
CTU	終局限界での累積強度指標	終局限界での建物の強さを表す指標。(終局限界とは、建物が崩壊の状況となってもはや安全とは言えない限界の状態。)