

日光市水道水の放射能測定結果

水道水の管理目標値(セシウム134及び137の合計) 10Bq/kg

○採取日時：10月29日(火) 午後14時30分  
 10月30日(水) 午前9時00分～午前10時00分

○試料：浄水

採取場所	放射性セシウム(Bq/kg)	
	セシウム134 (検出限界値)	セシウム137 (検出限界値)
湯西川浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.6)
日向浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.7)
鬼怒川浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.6)
小網浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.6)
上三依浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.6)
瀬尾浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.7)

○採取日時：10月28日(月) 午前10時00分～午後12時20分

○試料：浄水

採取場所	放射性セシウム(Bq/kg)	
	セシウム134 (検出限界値)	セシウム137 (検出限界値)
足尾東部浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.7)
安良沢浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.8)
丸山浄水場	不検出 (0.7)	不検出 (0.7)
湯元浄水場	不検出 (0.7)	不検出 (0.8)
霧降浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.8)
西小栗川浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.5)

○採取日時：10月22日(火) 午後14時30分  
 10月23日(水) 午前9時00分～午前10時30分

○試料：浄水

採取場所	放射性セシウム(Bq/kg)	
	セシウム134 (検出限界値)	セシウム137 (検出限界値)
湯西川浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.6)
日向浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.7)
鬼怒川浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.7)
小網浄水場	不検出 (0.7)	不検出 (0.7)
上三依浄水場	不検出 (0.7)	不検出 (0.8)
瀬尾浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.6)
佐下部浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.6)

○採取日時：10月21日(月) 午前9時20分～午前11時00分

○試料：浄水

採取場所	放射性セシウム(Bq/kg)	
	セシウム134 (検出限界値)	セシウム137 (検出限界値)
足尾東部浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.6)
安良沢浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.6)
丸山浄水場	不検出 (0.7)	不検出 (0.7)
湯元浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.8)
霧降浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.8)
西小栗川浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.7)

○採取日時：10月15日(火) 午前9時00分～午後14時00分  
 10月16日(水) 午前11時30分

○試料：浄水

採取場所	放射性セシウム(Bq/kg)	
	セシウム134 (検出限界値)	セシウム137 (検出限界値)
湯西川浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.6)
日向浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.7)
鬼怒川浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.5)
小網浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.7)
上三依浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.7)
瀬尾浄水場	不検出 (0.7)	不検出 (0.7)

○採取日時：10月15日(火) 午前10時00分～午前11時15分

○試料：浄水

採取場所	放射性セシウム(Bq/kg)	
	セシウム134 (検出限界値)	セシウム137 (検出限界値)
足尾東部浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.6)
安良沢浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.5)
丸山浄水場	不検出 (0.4)	不検出 (0.6)
湯元浄水場	不検出 (0.7)	不検出 (0.7)
霧降浄水場	不検出 (0.7)	不検出 (0.8)
西小来川浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.7)

○採取日時：10月 8日(火) 午前9時40分～午後14時00分

10月9日(水) 午前 9時00分～午前10時00分

○試料：浄水

採取場所	放射性セシウム(Bq/kg)	
	セシウム134 (検出限界値)	セシウム137 (検出限界値)
湯西川浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.7)
日向浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.6)
鬼怒川浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.6)
小網浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.7)
上三依浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.8)
瀬尾浄水場	不検出 (0.7)	不検出 (0.8)
細尾浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.6)
二荒浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.7)
七里浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.7)
所野浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.7)
日光東浄水場	不検出 (0.7)	不検出 (0.7)
萩垣面浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.6)
丸美浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.7)
東小来川浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.7)

○採取日時：10月 7日(月) 午前9時35分～午前11時10分

○試料：浄水

採取場所	放射性セシウム(Bq/kg)	
	セシウム134 (検出限界値)	セシウム137 (検出限界値)
足尾東部浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.7)
安良沢浄水場	不検出 (0.7)	不検出 (0.7)
丸山浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.7)
湯元浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.7)
霧降浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.7)
西小来川浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.7)

○採取日時：10月 1日(火) 午前11時30分

10月 2日(水) 午前 9時00分～午前11時30分

○試料：浄水

採取場所	放射性セシウム(Bq/kg)	
	セシウム134 (検出限界値)	セシウム137 (検出限界値)
湯西川浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.7)
日向浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.6)
鬼怒川浄水場	不検出 (0.6)	不検出 (0.5)
小網浄水場	不検出 (0.7)	不検出 (0.6)
上三依浄水場	不検出 (0.7)	不検出 (0.7)
瀬尾浄水場	不検出 (0.5)	不検出 (0.6)



