

耐震診断結果等一覧表(小学校)

令和3年3月31日 現在

| No. | 学校名 | 棟 | 建築年月 | 耐震診断結果 | | 補強後 構造耐震 指標 (Is値) | 備考 |
|-----|-------|---------------|---------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | 簡易一次 構造耐震 指標 (Is値) | 二次 構造耐震 指標 (Is値) | | |
| 1 | 今市小 | 管理・普通教室棟(南側) | S50. 2 | 0.46 | 0.23 | 0.80 | H20 耐震化済 |
| | | 玄関・特別教室棟(中央) | S50. 11 | 0.71 | 0.73 | — | 診断結果耐震性が高いため耐震化不要 |
| | | 普通・特別教室棟(北側) | S50. 11 | 0.32 | 0.34 | 0.74 | H20 耐震化済 |
| | | 体育館 | S53. 3 | 0.40 | 0.30 | 0.74 | |
| 2 | 今市第二小 | 普通・管理・特別教室棟 | H3. 8 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 体育館 | H5. 1 | — | — | — | |
| 3 | 今市第三小 | 普通・特別教室棟(中央) | S47. 3 | 0.47 | 0.72 | — | 診断結果耐震性が高いため耐震化不要 |
| | | 普通・特別教室棟(南棟) | S48. 6 | 0.48 | 0.73 | — | |
| | | 普通・特別教室棟(北棟) | S57. 3 | 0.61 | 1.06 | — | |
| | | 体育館 | H25. 3 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| 4 | 南原小 | 普通・特別教室棟(南棟) | S62. 2 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 教室棟(北棟) | H8. 12 | — | — | — | |
| | | 体育館 | S63. 2 | — | — | — | |
| 5 | 落合東小 | 教室棟 | S61. 8 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 体育館 | S63. 2 | — | — | — | |
| 6 | 落合西小 | 普通教室棟(西棟) | S60. 3 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 管理・特別教室棟(東棟) | S61. 2 | — | — | — | |
| | | 体育館 | S61. 12 | — | — | — | |
| 7 | 大桑小 | 普通・特別教室棟 | S54. 3 | 0.45 | 0.41 | 0.72 | H21 耐震化済 |
| | | 体育館 | S56. 3 | 0.49 | 0.56 | 0.84 | |
| 8 | 轟小 | 普通教室棟(西棟) | H1. 3 | — | — | — | 木造(耐震化不要) |
| | | 管理・特別教室棟(中央) | H1. 3 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 普通・特別教室棟(東棟) | H1. 3 | — | — | — | 木造(耐震化不要) |
| | | 体育館 | H2. 3 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| 9 | 小百小 | 普通・特別教室棟(北棟) | S63. 3 | — | — | — | 木造(耐震化不要) |
| | | 管理・特別教室棟(南棟) | S63. 3 | — | — | — | |
| | | 体育館 | S63. 12 | — | — | — | |
| 10 | 大沢小 | 普通・特別教室棟 | S58. 3 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 体育館 | S60. 3 | — | — | — | |
| 11 | 大室小 | 普通・特別教室棟(東側) | S54. 3 | 0.54 | 0.59 | 0.78 | H23 耐震化済 |
| | | 普通・特別教室棟(西側) | S55. 2 | 0.69 | 0.84 | — | 診断結果耐震性が高いため耐震化不要 |
| | | 普通・特別教室棟(西側) | S55. 2 | 1.38 | 1.78 | — | 診断結果耐震性が高いため耐震化不要 |
| | | 普通・特別教室棟(北側) | H7. 3 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 体育館 | H24. 2 | — | — | — | H23 改築 |
| 12 | 猪倉小 | 管理・教室棟(東側) | H2. 3 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 特別教室棟(西側) | H2. 3 | — | — | — | |
| | | 体育館 | H7. 3 | — | — | — | |
| 13 | 小林小 | 普通教室棟(西側) | S57. 3 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 管理・特別教室棟(東棟) | S59. 3 | — | — | — | |
| | | 体育館 | S59. 3 | — | — | — | |
| 14 | 日光小 | 教室棟(北棟) | S56. 3 | 0.45 | 0.76 | — | 診断結果耐震性が高いため耐震化不要 |
| | | 管理教室棟(南棟) | S56. 3 | 0.55 | 0.26 | 0.73 | H20 耐震化済 |
| | | 体育館 | S57. 3 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 教室棟 | S35. 3 | 0.23 | 0.42 | 0.73 | H21 耐震化済 |
| 16 | 中宮祠小 | 管理教室棟 | S57. 3 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 体育館 | S56. 2 | 0.45 | 0.78 | — | 診断結果耐震性が高いため耐震化不要 |
| | | ※管理教室棟 | S42. 3 | 0.63 | 0.62 | 0.72 | H24 耐震化済 |
| 17 | 小来川小 | ※管理教室棟 | S50. 3 | 0.26 | 0.42 | 0.74 | H21 耐震化済 |
| | | ※体育館 | S51. 11 | 0.51 | 0.16 | 1.21 | |
| | | 管理教室棟(北棟) | S59. 6 | — | — | — | |
| 18 | 安良沢小 | 管理教室棟(中央棟) | S59. 6 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 教室棟 | S59. 6 | — | — | — | |
| | | 体育館 | S60. 3 | — | — | — | |
| | | 普通・特別教室 | S43. 3 | — | 0.27 | 0.71 | |
| 19 | 鬼怒川小 | 管理・特別教室棟(東棟) | S53. 1 | — | 0.53 | 0.76 | H16 耐震化済 |
| | | 体育館 | H13. 3 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 家庭科室・保健室棟(北側) | H22. 3 | — | — | — | H22 改築 |
| 20 | 下原小 | 特別教室・管理棟(南側) | S47. 2 | 0.38 | 0.50 | 0.74 | H21 耐震化済 |
| | | 普通・特別教室棟(西側) | S56. 12 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 体育館 | S41. 11 | 1.12 | 0.44 | 0.71 | H21 耐震化済 |
| 21 | 三依小 | ※管理・特別教室棟 | S50. 12 | 0.47 | 0.48 | 0.77 | H27 耐震化済 |
| | | ※体育館 | R3. 3 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |

| No. | 学校名 | 棟 | 建築年月 | 耐震診断結果 | | 補強後 構造耐震 指標 (Is値) | 備考 |
|-----|------|---------------|---------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | 簡易一次 構造耐震 指標 (Is値) | 二次 構造耐震 指標 (Is値) | | |
| 22 | 栗山小 | ※管理・普通教室棟(北棟) | H17. 3 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 管理・特別教室棟(南棟) | H17. 3 | — | — | — | |
| | | 体育館 | H12. 12 | — | — | — | |
| 23 | 湯西川小 | ※普通教室 | H18. 3 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| 24 | 足尾小 | 普通・管理・特別教室棟 | H19. 11 | — | — | — | 新耐震基準のため耐震化不要 |
| | | 体育館 | H19. 11 | — | — | — | |

※小中学校併設校