

【日光市立小来川小中学校】

『外観』



『体育館内』




『器具庫』



『備品』



『体育館内張り紙』



『校庭(ナイター照明)』



『ナイター照明点灯盤』



『外トイレ』



※体育館 バドミントンの支柱を立てる穴の部分の破損

→ 学校教育課施設管理係に報告

